



OKS 2811

Детектор утечки, морозоустойчивый

Обнаружение неплотностей в находящихся под давлением трубопроводах, арматуре и сосудах до -15°C . Образование пузырей указывает на потери газа. Универсального применения. Неядовитость. Подходит для использования на установках сжатого воздуха, кислородных и газовых установках и холодильных машинах.

Области применения	Свойства/разрешения	Состав
		Без цвета Активные вещества, защита от коррозии Вода
Указания по применению Смачивание проверяемого места с помощью ручного распылителя, кисти или за счет разбрызгивания. Образование пузырей указывает на неплотности. При использовании на полиамидных трубопроводах после обработки промыть водой. Рабочие температуры: -15°C $\rightarrow$ $+50^{\circ}\text{C}$.		