


Спрэй-смазка **OKS 491** для открытых коробок передач, сухая

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



*для медленно
поворачивающихся
колес коробок передач*

Главные преимущества

Спрэй смазка OKS 491 очень вязкая: проникает даже в узкие отверстия. Сухая пленка после испарения растворителей, которые предотвращают попадание пыли и грязи.

Цвет, основные компоненты

Черный/ сухие смазки, натуральные и синтетические резины, минеральное масло

Температурный диапазон: от -30° до +150° C

Густота: не применим, т.к. сухая

DN-фактор: не применим, т.к. сухая

Вязкость базового масла при +40° C: не применим

Температура каплепадения: не применим

Тест на четырехшариковой машине (сварка/следы изнашивания 800N):
не применим

Защита от коррозии (метод SKF): не применим

Упаковка: Аэрозоль 500мл

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Консистентные смазки				
Вид				графит, минеральное масло
				битум
Целая часть	DIN 51 814		Масса-%	прим. 60
Связующее вещество				
Вид				натуральная смола
Растворяющее средство				
Вид				лаковый бензин
Температура воспламенения	DIN 51 755 (-2)	<65°C (<5°C)	°C	VbF AI
Покрытие				
Оптимальная толщина слоя	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2		50
Время высыхания		+20°C	мин	5 - 10
Температура высыхания			°C	20

Данные				
Плотность	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/мл	0,89
Цвет				черный
Рабочая температура				
Минимальная рабочая температура			°C	-30
Максимальная рабочая температура			°C	100
Водостойкость	DIN 51 807-1	+90°C	Класс 1-3	1 - 90